



studnia z uszkodzonym pierścieniem włazu D400

orientacyjny przebieg instalacji wewnętrznej ks

punkt A

S2

S1

Załącznik graficzny nr 1